


11.PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI SUPERFICIE POROSA



0.PREPARACION DEL SOPORTE

Limpiar el soporte de suciedad, polvo, polución limpiar con desengrasante **GAMMA (61)**
Con la superficie bien seca se pueden aplicar los productos.

1.-PRODUCTOS

a.- **IMPRIMACIÓN (07)**

Aplicar 1-2 capas, dependiendo de la porosidad del soporte
20 minutos entre capa y capa

Cubrir bien la superficie, uniformemente

Rendimiento de 5-10 m²/kg x capa (dependerá de la porosidad del soporte)
Esperar 2 horas para aplicar el antigraffiti

b.-**PLX CRISTAL SATINADO (02)**

Rendimiento de 14-18 m²/kg

Aplicar a rodillo o a pistola, MEJOR A PISTOLA para rellenar huecos.

Aplicar por encima de 5° de temperatura del soporte y no más de 30°.

No aplicar si la humedad relativa supera el 65%



2.Limpieza con grafitis **DECANOL**

Pulverizar **DECANOL (66)**, esperar 5 minutos, frotar suavemente con cepillo de plástico y retirar con un trapo o papel.

También podemos limpiar con **PLX GRAFF (74)** con agua a presión, ayuda si tenemos que sacar grafitis mas grandes.

Ver video:

<https://www.youtube.com/watch?v=nMZYJEUB9Fs>

https://www.youtube.com/watch?v=w_NSwX0Frvk