

24.PERSIANA METÁLICA PINTADA CON PINTURA EN MAL ESTADO



ESTUDIO SEL SOPORTE

Si la pintura está en mal estado o no tiene una buena imprimación, lo mejor es decaparla. Si no podemos tener problemas de adherencia.

DECAPADO:

Aplicar decapante **DECAGRAFI-9 (40) ó CAPAZ-V (55)**, con brocha ancha
Dejar actuar 25- 30 minutos
Retirar decapante con espátula
Limpiar la superficie con disolvente y dejar secar bien.

PREPARACION

Lijado de persiana con Lija suave para abrir el poro
Limpieza de persiana con disolvente o **DECANOL (66)**

PINTURA ANTIGRAFFITI

Aplicar Imprimación **PROTECT V (35) COLOR**
Dos capas
20 minutos entre capa y capa
secado 30 minutos, para aplicar antigraffiti

Aplicar Antigraffiti **PLX CRISTAL COLOR 03**
Aplicar a rodillo o a pistola (a pistola si la persiana es ondulada)
1 Capa con 2 pasadas
Secado al tacto 1 hora
Limpieza de grafitis después de 7 dias

LIMPIEZA DE GRAFITIS

Utilizar **DECANOL 66 o PLX GRAFF 74**
Aplicar producto, dejar actuar 3-5 minutos
Remover con cepillo de plástico
Con un trapo retirar el grafiti
Aclarar con agua en el caso de PLX GRAFF-74